

Temtasi UP Dichtung

Dichtungstausch bei UP-KW-Armatur TAA70/71

Artikelnummer: TAADI

Bei einer undichten UP-Kaltwasserarmatur, z.B. durch Verschleiß oder Schmutzstoffe in der Trinkwasserleitung, müssen die Keramikscheiben erneuert werden.

Dazu ist die Entnahme des Armaturenkerns notwendig.

Lieferumfang: Verschluss-Dichtung und Keramikscheiben

Zusätzlich empfohlenes Werkzeug/Hilfsmittel:

- Rohrsteckschlüssel 15mm, Zange, Maulschlüssel, Inbusschlüssel 2.5mm
- Armaturen fett für die Keramikscheiben




Wasser absperrn und Armatur öffnen !

Armaturenkopf abnehmen. Dazu den kleinen Hebel abschrauben.




Darunterliegende Innensechskantschraube lösen.



Armaturgriff abnehmen und Wandblende entfernen.



Außenhülse abschrauben.



Armaturkern herausschrauben. Den Armaturgrundkörper mit Schlüssel oder Zange fixieren, um den Strang nicht zu beschädigen.



Armaturkern herausziehen.



Sicherungsclip entfernen.



Verschlussdichtung entfernen (wird ersetzt).



Achse herauschieben und Keramikscheiben entfernen.



Gummidichtungen leicht einfetten. Neue Keramikscheibe mit Armaturen fett minimal einfetten und auf Achse einsetzen.



Zweite Keramikscheibe in Achse einsetzen. **Dabei auf die richtige Richtung der Keramikscheibe achten!**



Dichtung einsetzen, Armaturenkern wieder einbauen. Wasser aufdrehen und Armatur auf Funktion und Dichtigkeit prüfen. Abschliessend Hülse, Blende und Armaturkopf wieder montieren.

Temtasi - Das Dusch-WC !

Neue Krugallee 39 • 12435 Berlin
Telefon: +49 (0)30 / 5321-5256 • Fax: +49 (0)30 / 5321-5258
www.duschwc.de • E-Mail: info@temtasi.com